

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2 per Mac

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)
Memoria	Almeno 1 GB
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 50 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità

Revisioni e miglioramenti principali

V1.5.1 > V1.5.2

- Mac OS X 10.7 è ora supportato.
- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.
- È stato risolto il problema a causa del quale le applicazioni quali il software DAW a volte non funzionavano perché i dati di lead-off non venivano inviati/ricevuti correttamente dopo il secondo avvio delle applicazioni su Mac OS X 10.6.8 o versione successiva (Mac OS X 10.6.7 o versione successiva su Mac con porta Thunderbolt).

V1.5.0 > V1.5.1

- Steinberg UR824 è ora supportato.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR824 CD-ROM (con etichetta "YD307A0") nella confezione di Steinberg UR824.

V1.3.0 > V1.5.0

- Steinberg UR28M è ora supportato.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR28M CD-ROM (con etichetta "YD304A0") nella confezione di Steinberg UR28M.

Aggiornamenti precedenti

V1.2.0 > V1.3.0

- Supporta ora Yamaha MOX6/8.
- È stato risolto il problema per cui, occasionalmente e in condizioni particolari, durante la riproduzione veniva generato rumore in caso di utilizzo di un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

V1.1.1 > V1.2.0

- Supporta ora il kernel a 64 bit di Mac OS X 10.6.
- I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.
 - Mac OS X 10.5.8 o 10.6.x
 - Computer Mac con processore Intel

Per informazioni dettagliate, vedere "[Requisiti di sistema per il software](#)".

- È stato risolto il problema per cui occasionalmente durante la riproduzione veniva generato rumore se si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

V1.1.0 > V1.1.1

- È stata migliorata la stabilità di Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series.
- È stato risolto il problema indicato di seguito.
 - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, i dati audio registrati potrebbero essere brevemente interrotti.
 - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un

computer Mac con processore Intel Core i series, potrebbero occasionalmente verificarsi dei disturbi audio all'avvio della riproduzione.

V1.0.1 > V1.1.0

- Supporto di Steinberg CI1 e Steinberg CI2+.

V1.0.0 > V1.0.1

- Yamaha Steinberg USB Driver ora supporta Mac OS X 10.6.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.